

Nr. 2 - 2004

VEDLIKEHOLD AV SJALUSIDØRER

Det viser seg at manglende vedlikehold av sjalusidører medfører nødvendig slitasje på oppheng, lameller og styreskinner.

Den vanligste årsaken er skitt i styreskinner som gjør dørene trege, dette medfører en unormal høy belastning på opphenget samtidig som en får slitasje på lameller og i styreskinnene.

Vi vil anbefale Dere å rengjøre og smøre styreskinnene minst en gang i måneden, i vinter månedene bør dette gjøres oftere pga salt og veistøv, dette er avhengig av hvor mye en bruker bilen.

I våre betjeningsveiledninger og vedlikeholdsskjemaer står det en anbefaling på smørestoff som skal brukes til styreskinnene, dette er ett smørestoff som er basert på silikon grease, som kjent er grease en "magnet" for støv og skitt og når en ikke har en rutine for rengjøring og smøring, så bygger det seg fort opp mye skitt i styreskinnene. Vi har i de siste par årene prøvet ut flere forskjellige typer smørestoff og kan nå anbefale ett nytt stoff som er basert på teflon.

Dette kan bestilles hos oss på følgende art.nr: **RN 014 045**

Prosedyre for vedlikehold:

Rengjør styreskinnene med avfettning og påfør det nye stoffet så tynt som mulig med en kost. La stoffet tørke noen minutter og gjenta smøringen en gang til.

Dette smørestoffet kan også brukes til alle bevegelige deler, slik som stag og hendler i forbindelse med pumperommet.

VIKTIG:

DET MÅ IKKE BRUKES HØYTRYKKSPYLER PÅ DØRER ELLER ANDRE DELER, SLIK SOM BLÅLYS OG LYSRØR.

EGENES
BRANNTeknikk AS

N4400 Flekkefjord
Tel. +47 38 32 08 00
www.egenes.as



Representant i Norge og Island

Med vennlig hilsen

Bjørn Tore Sandsmark
Servicetekniker
Egenes Brannteknikk AS